

Restaureringsåtgärder i Vansjön m.m.

Innehållsförteckning

BILAGA	HANDLING	FLIK
	Ansökan	
Bilaga A	Sökanden	1
Bilaga B	Teknisk beskrivning	2
Bilaga B1	Översiktskarta	
Bilaga B2	Områden aktuella för ansökt verksamhet, översikt	
Bilaga B3-B4	Nuvarande bro, plan och sektion	
Bilaga B5-B6	Kommande damm/bro och faunapassage, plan och sektion	
Bilaga B7-B8	Muddring, planritningar	
Bilaga B9	Uttagspunkter för bevattning	
Bilaga B10	Geoteknisk utredning, SWECO VBB, 2007	
Bilaga B11	Geoteknisk undersökning, Norconsult, 2020	
Bilaga C	Miljökonsekvensbeskrivning	3
Bilaga C1	Hydrauliska beräkningar, Norconsult, 2020	
Bilaga C2	Utredning rörande miljö kvalitetsnormer	
Bilaga C3	Sedimentprovtagning, Norconsult/TerraLimno, 2019	
Bilaga C4	Samrådsredogörelse	
Bilaga D	Förrättningshandlingar	4
Bilaga D1	Karta 1900-års företag	
Bilaga D2	Utlåtande 1900-års företag	
Bilaga D3	Kartor 1985-års företag	
Bilaga D4	Utlåtande 1985-års företag	
Bilaga E	Uttagspunkter för bevattning	5
Bilaga F	Andelstal	6
Bilaga G	Reglerkurva	7
Bilaga H	Fastighetsuppgifter	8
Bilaga H1	Fastighetskarta	
Bilaga H2	Sakägarförteckning samt fastighetsregisterutdrag för sakägare	